

Gerente General de EP Petroecuador verifica óptimo funcionamiento de Refinería Esmeraldas

A fin de constatar el estado de las áreas operativas de EP Petroecuador, tras el terremoto del pasado 16 de abril, el Gerente General de la empresa pública, Ing. Pedro Merizalde Pavón, realizó una vista técnica a las instalaciones en la ciudad de Esmeraldas.

El recorrido inició en el Terminal Petrolero Balao, encargado de las importaciones y exportaciones de crudo y derivados, allí se verificó el normal funcionamiento del Terminal y el avance en los trabajos que se realizan en las tuberías ubicadas en la zona de playa.

El recorrido continuó en la planta de Refinería Esmeraldas, el bunker encargado del monitoreo, en tiempo real, de toda la planta; el horno de la Unidad Viscosreductora 1 donde observaron los trabajos que se realizan en ese equipo. Con lo que se comprobó que ninguna de las áreas operativas del centro refinador resultó afectada por el acontecimiento telúrico.

Finalmente, el Gerente General inspeccionó la Planta SLOP, encargada del tratamiento de crudos residuales, y los trabajos de construcción de tres tanques de almacenamiento adicional con capacidad de 200 mil barriles cada uno en Refinería Esmeraldas.