

	<b>REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN</b>				BLOQUE	BLOQUE 57S	
					CAMPO	SHUSHUFINDI	
					FECHA DEL REPORTE	12-jun-23	
					DEPARTAMENTO	GDP	
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO						
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos						
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:				LUGAR DE INTERVENCION		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS						
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	<b>RETIRO DE MECHERO CONDORAZO 2</b>						
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO						
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		
	CANT		CANT		CANT	1	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		
				ARENA			
				TRITURADO			
				VOLQUETA			
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DÍAS		SEMANAS		
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
CONDORAZO 2, Cabezal de pozo abandonado.		CONDORAZO 2, Cabezal de pozo abandonado.		Área de la plataforma CNZ-2.		Plataforma CNZ-2, no existe mechero ni facilidades para quemar gas.	
Observaciones / comentario:							
El pozo CONDORAZO 2 es un pozo abandonado (no operativo). No existe mechero ni facilidades para quemar gas.							
Autoriza:				Reporta:			
INTENDENTE OPR				INTENDENTE GDP			
FECHA	12/6/2023		FECHA	12/6/2023			