

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN			BLOQUE	BLOQUE 15							
				CAMPO	INDILLANA							
				FECHA DEL REPORTE	03-jul-23							
				DEPARTAMENTO	GDP							
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	ESTACIONES DE PROCESO											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:		LUGAR DE INTERVENCION	PAÑAYACU								
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	NO SE TIENE NINGUN MECHERO INSTALADO, PLATAFORMA ESTA ABANDONADA.											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OPERACIONES											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	0	CANT	0	CANT	0
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
	HORAS		DIAS		SEMANAS							
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
ANTES						DESPUÉS						
Observaciones / comentario: La plataforma Pañayacu está abandonada con 2 pozos ya perforados.												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA			3-Jul-2023			FECHA			3-Jul-2023			

