

EP Petroecuador controla evento no deseado en Puerto Balao

20 barriles de hidrocarburos se derramaron. Se investigan las causas

Equipos de contingencia de EP Petroecuador controlaron un evento no deseado en puerto Balao, provincia de Esmeraldas, donde se derramó crudo. Al momento continúan labores de recuperación del hidrocarburo.

A las 05h00 de este sábado 25 de febrero se produjo el derrame de aproximadamente 20 barriles de petróleo en el Terminal Marítimo Balao. Técnicos de la Superintendencia de los Terminales Marítimos Balao y Esmeraldas de la Empresa Pública Petroecuador activaron inmediatamente su Plan de Contingencia con barreras, sistemas de contención y absorción y maquinaria.

Personal de EP Petroecuador, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la Infantería de Marina iniciaron los trabajos de recuperación del crudo y de limpieza del área afectada. En estos trabajos participa un contingente de 150 personas.

EP Petroecuador se encuentra realizando las respectivas inspecciones y análisis técnicos para determinar las causas que ocasionaron el incidente. Autoridades del Ministerio del Ambiente (MAE), en conjunto con técnicos de EP Petroecuador, recorren la zona de Balao y el perfil costero de Esmeraldas para supervisar los trabajos de limpieza.