

INCIDENTE EN BARCAZA DE EP PETROECUADOR EN EL PUERTO DE ESMERALDAS

Un trabajador operativo de la Empresa Pública Petroecuador, falleció este día 2 de septiembre como consecuencia de la explosión del tanque de slop de una barcaza que realizaba tareas de mantenimiento en un remolcador en el área marítima del terminal Balao.

El incidente, cuyo origen se investiga por parte de las autoridades, se produjo aproximadamente a las 14h45 de este día, en circunstancias en que un grupo de trabajadores de EP Petroecuador y de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao, Suinba, realizaban trabajos de mantenimiento en la barcaza de apoyo de uno de los remolcadores del puerto, cuando se produjo la explosión y un conato de hundimiento de la barcaza.

Al declararse la emergencia, el personal técnico de EP Petroecuador realizó los procedimientos operativos para rescatar a los trabajadores y controlar la situación.

Producto de este accidente, la barcaza se encuentra semi sumergida en aguas del puerto; mientras el personal fue evacuado hacia el Terminal Balao donde reciben atención.

ACTUALIZACIÓN

Un fallecido y cuatro heridos es el saldo lamentable del incidente ocurrido en la barcaza de Petroecuador. El fallecido es el Sr. Juan Carlos Orejuela y los heridos: Pedro Marín, David Pailacho, Raúl Montaña y Domingo Clavijo.

El Gerente General de EP Petroecuador, expresó su condolencia a la familia del fallecido y reiteró el apoyo institucional para ellos y las familias de los trabajadores afectados.