

Quito, 26 de agosto de 2017
Boletín No. 073

Cambio programado en el Poliducto Quito-Ambato



Técnicos de la Gerencia de Transporte de Petroecuador, efectúan un **cambio programado** en tres tramos de la **tubería del Poliducto Quito-Ambato**.

Las actividades se desarrollan en los puntos **PK 10+131 hasta 10+470; PK 12+100 y PK 34+650**, ubicados en el sector de **Tambillo–Pichincha y El Boliche–Cotopaxi**, respectivamente.

Los trabajos corresponden a programaciones que se generan en función de los **Resultados de Estudios de Análisis de Integridad Interna**, efectuados a través de una **Sonda Inteligente** que recorre la tubería y que **reportó corrosión interna y externa** en esos tramos de la tubería.

Las actividades iniciaron a las **04:00 de este sábado** (26 de agosto del 2017) y se tiene estimado que el trabajo de reparación concluya en **24 horas**, aproximadamente.

Con el trabajo permanente de control y mantenimiento en el Poliducto se busca brindar **mayor seguridad** a las operaciones de transporte de derivados de petróleo y de toda la población colindante al sistema.



(593-2) 3942120

comunicacion@epetroecuador.ec