

Quito, 10 de septiembre de 2018**Boletín No. 083**

EP Petroecuador reinició las operaciones del Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo

La Empresa Pública Petroecuador reinició las operaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas – Santo Domingo – Quito, una vez que el personal técnico especializado de la Empresa concluyó con los trabajos de reparación de la tubería, en Cupa, sector de Quinindé.

Para ello, el Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, supervisó los trabajos de reparación del Poliducto y la ejecución del Plan de Contingencia que activó la Empresa Pública a causa de un derrame de diésel Premium.

Cabe indicar que debido a la pronta acción de Petroecuador no hubo afectación en las captaciones de agua de Viche y San Mateo.

Aún no se conoce las causas que provocaron la rotura de la tubería, registrada ayer 09 de septiembre de 2018, a las 13h04, por lo que los técnicos de la Empresa pararon la operación del Poliducto Esmeraldas – Santo Domingo – Quito.

EP Petroecuador realiza con normalidad el despacho de combustibles desde todos los terminales a nivel nacional.

La Empresa Pública ejecuta estas acciones en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) y Ministerio del Ambiente (MAE).