

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUE 15						
					CAMPO	INDILLANA						
					FECHA DEL REPORTE	03-jul-23						
					DEPARTAMENTO	GDP						
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	ESTACIONES DE PROCESO											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:			LUGAR DE INTERVENCION			TUNTIK					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	PLATAFORMA TUNTIK ESTA ABANDONADA, NO SE TIENE NINGUN MECHERO INSTALADO.											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OPERACIONES											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	0	CANT	0	CANT	0
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
			0									
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
												
ANTES						DESPUÉS						
Observaciones / comentario:												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA			3-Jul-2023			FECHA			3-Jul-2023			