

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------------------------------------|--------------|----------------|-------|------------------|-----------|--------|----------|--|
|  | REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN | | | BLOQUE | BLOQUES 7-21 | | | | | | | |
| | | | | CAMPO | OSO-YURALPA | | | | | | | |
| | | | | FECHA DEL REPORTE | 20-mar-22 | | | | | | | |
| | | | | DEPARTAMENTO | GDP | | | | | | | |
| EVENTO | MECHERO DESMANTELADO | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE AFECTACION | FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LA AFECTACIÓN | FECHA: | 13-mar-22 | LUGAR DE INTERVENCION | Estación de Procesos JAGUAR (JPF 1) | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS | | | | | | | | | | | |
| SOLUCIÓN AL PROBLEMA | DESMONTAJE DE MECHERO NO OPERATIVO | | | | | | | | | | | |
| REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL | NO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DISPONIBLES | EXCAVADORA | | RETROEXCAVADORA | | GRÚA | CAMIÓN GRÚA | | EQUIPO DE SUELDA | | VACUUM | | |
| | CANT | | CANT | | CANT | | CANT | 0 | CANT | 0 | CANT | |
| | CAMA ALTA | | CAMA BAJA | | TRACTOR | | ARENA | | TRITURADO | | VOLQUETA | |
| | CANT | | CANT | | CANT | | CANT | | CANT | | CANT | |
| TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION | HORAS | | DÍAS | | SEMANAS | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| ANTES | | | ANTES | | | DESPUÉS | | | DESPUÉS | | | |
| Observaciones / comentario: | El mechero al momento de la constatación ya no estaba en campo , no se tienen datos de la fecha que fue desmantelado | | | | | | | | | | | |
| | Autoriza: | | | | | Reporta: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | INTENDENTE OPR | | | | | INTENDENTE GDP | | | | | | |
| | FECHA | | | | | FECHA | | | | | | |
| | 3/20/2022 | | | | | 3/20/2022 | | | | | | |