REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN

BLOQUE	BLOQUES 56-57-49
CAMPO	LAGO-BERMEJO
FECHA DEL REPORTE	17-ene-23
DEPARTAMENTO	GDP

EVENTO	MECHERO DESMANTELADO			
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos			
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	17-ene-23	LUGAR DE INTERVENCION	PAD LGAF
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS			
SOLUCIÓN AL PROBLEMA				
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL				

RECURSOS DISPONIBLES												
EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM	
CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	1
CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	CANT	CANT	

TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS	DIAS	SEMANAS
	3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

DESPUÉS

Observaciones / comentario: Desmontaje de mechero artesanal

Autoriza:	Reporta:
Firmado electrónicamente por: FRANKLIN GEOVANNY MUÑOZ ESPINOZA	Firmado electrónicamente por: JORGE ROMEO SALTOS VILLAMARIN
INTENDENTE OPR	INTENDENTE GDP
FECHA 17-ene-23	FECHA 17-ene-23