

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN			BLOQUE	BLOQUE 60							
				CAMPO	SACHA							
				FECHA DEL REPORTE	20-nov-23							
				DEPARTAMENTO	GDP							
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	ESTACIONES DE PROCESO											
FECHA DEL TRABAJO, REPORTE	FECHA:	20-nov-23	LUGAR DE INTERVENCION	SACHA - POZO114								
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	SE VERIFICA SI ES APLICABLE O NO LA DESHABILIDACION DEL SISTEMA DE DEGASIFICACION SA 114											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	COORDINACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OPERACIONES											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	1
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
			1									
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
 <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE POZO SA 114 , DENTRO DE ESTACION CENTRAL</p>						 <p style="text-align: center;">POZO DE POWER OIL, NO CONTEMPLA FACILIDADES CORRESPONDIENTES A DEGASIFICACION</p>						
ANTES						DESPUÉS, POR LA NATURALEZA DEL POZO NO SE FACILIDADES PARA MECHEROS						
Observaciones / comentario:												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA			20-Nov-2023			FECHA			20-Nov-2023			