

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUES 56-57-49						
					CAMPO	LAGO-BERMEJO						
					FECHA DEL REPORTE	17-ene-23						
					DEPARTAMENTO	GDP						
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	17-ene-23		LUGAR DE INTERVENCION	PAD GNTB							
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA												
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL												
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	1
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	CANT	CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DIAS		SEMANAS							
	3											
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
ANTES			ANTES			DESPUÉS			DESPUÉS			
Observaciones / comentario: Desmontaje de mechero artesanal												
						Autoriza:			Reporta:			
						INTENDENTE OPR			INTENDENTE GDP			
						FECHA			17-ene-23		FECHA	