

	<b>REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN</b>			BLOQUE	BLOQUES 7-21					
				CAMPO	OSO-YURALPA					
				FECHA DEL REPORTE	20-mar-22					
				DEPARTAMENTO	GDP					
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO									
LUGAR DE AFECTACION	FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN									
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	13-mar-22	LUGAR DE INTERVENCION	Estación de Procesos JAGUAR (JPF 2)						
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS									
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	DESMONTAJE DE MECHERO NO OPERATIVO									
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO									
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA	GRÚA	CAMIÓN GRÚA	EQUIPO DE SUELDA	VACUMM			
	CANT		CANT	CANT	CANT	0	CANT	0	CANT	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR	ARENA	TRITURADO	VOLQUETA		
	CANT		CANT	CANT		CANT		CANT	CANT	CANT
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DÍAS	SEMANAS						
			0							
REGISTRO FOTOGRÁFICO										
										
ANTES			ANTES			DESPUÉS		DESPUÉS		
Observaciones / comentario:	El mechero al momento de la constatación ya no estaba en campo , no se tienen datos de la fecha que fue desmantelado									
	Autoriza:					Reporta:				
	INTENDENTE OPR					INTENDENTE GDP				
	FECHA   3/20/2022					FECHA   3/20/2022				