

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE		BLOQUE 57S						
					CAMPO		SHUSHUFINDI						
					FECHA DEL REPORTE		05-nov-23						
					DEPARTAMENTO		GDP						
EVENTO		MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION		PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos											
FECHA DE LA AFECTACIÓN		FECHA:				LUGAR DE INTERVENCION		DRAGO ESTE 01					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA		RETIRO DE MECHERO PLATAFORMA SHS AD (Pozo 51B)											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL		NO											
RECURSOS DISPONIBLES		EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
		CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION		HORAS		DIAS		SEMANAS							
		8											
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
		Pozo sin mechero.				Disposición final mechero en DRP.							
ANTES		POZO				DESPUÉS				DESPUÉS			
Observaciones / comentario:		El mechero fue desmantelado, las partes y accesorios se encuentran en la Estación Drago (DRP) área de chatarra.											
		Autoriza:						Reporta:					
		INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP					
		FECHA			5/11/2022			FECHA			5/11/2022		