

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUE 57S						
					CAMPO	SHUSHUFINDI						
					FECHA DEL REPORTE	03-abr-22						
					DEPARTAMENTO	GDP						
EVENTO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:		LUGAR DE INTERVENCIÓN	PAD DRAGO 01-10								
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	RETIRO DE MECHERO DRAGO 01-10											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	CANT	CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
	4											
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
ANTES			ANTES			DESPUÉS			DESPUÉS			
Observaciones / comentario: El mecherero fue desmantelado, las partes y accesorios se encuentran en la Estación Drago(DRP) área de chatarra.												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA			3/4/2022			FECHA			3/4/2022			