

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN						BLOQUE	BLOQUES 56-57-49					
							CAMPO	LAGO-BERMEJO					
							FECHA DEL REPORTE	18-abr-22					
							DEPARTAMENTO	GDP					
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO												
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos												
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	18-abr-22			LUGAR DE INTERVENCION	BERMEJO NORTE 03							
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS												
SOLUCIÓN AL PROBLEMA													
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL													
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM		
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT		
	CAMA ALTA			CAMA BAJA			TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DIAS		SEMANAS								
	4												
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
ANTES						DESPUÉS							
Observaciones / comentario: Se desmonta un mechero. Pozo BRN03 considerado en la campaña de WO del año 2022, segundo mechero requerido para proceso.													
Autoriza:						Reporta:							
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP							
FECHA			18-abr-22			FECHA			18-abr-22				