

 PETROECUADOR	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUES 56-57-49		
					CAMPO	LAGO-BERMEJO		
					FECHA DEL REPORTE	14-may-22		
					DEPARTAMENTO	GDP		
EVENTO	MECHERO DESMANTELADO							
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos							
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	14-may-22	LUGAR DE INTERVENCION	BERMEJO SUR 030				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS							
SOLUCIÓN AL PROBLEMA								
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL								
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA	GRÚA	CAMIÓN GRÚA	EQUIPO DE SUELDA	VACUMM	
	CANT	1	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR	ARENA	TRITURADO	VOLQUETA
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS	DIAS	SEMANAS					
	5							
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
ANTES				DESPUÉS				
Observaciones / comentario:	Autoriza:			Reporta:				
	INTENDENTE OPR			INTENDENTE GDP				
	FECHA	14-may-22		FECHA	14-may-22			