REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN

BLOQUE	BLOQUES 56-57-49
CAMPO	LAGO-BERMEJO
FECHA DEL REPORTE	24-may-23
DEPARTAMENTO	GDP

EVENTO	MECHERO DESMANTELADO			
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos			
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	24-may-23	LUGAR DE INTERVENCION	ESTACION LAGO CENTRAL
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS			
SOLUCIÓN AL PROBLEMA				
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL				

RECURSOS DISPONIBLES

EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM	
CANT	1	CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	1
CAMA ALTA		**CAMA BAJA**		**TRACTOR**		**ARENA**		**TRITURADO**		**VOLQUETA**	
CANT	1	CANT		CANT		CANT		CANT	CANT	CANT	

TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION

HORAS	DIAS	SEMANAS
		12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

ANTES

DESPUÉS

Observaciones / comentario: Desmontaje de mechero en la Estacion Lago Central, mechero de quema de gas de la Bota de Desgasificación.

Autoriza:	Reporta:
ANDRES VINICIO DURAN VACA Firmado digitalmente por ANDRES VINICIO DURAN VACA Fecha: 2023.05.25 13:47:52 -05'00'	Firmado electrónicamente por: JORGE ROMEO SALTOS VILLAMARIN
INTENDENTE OPR	INTENDENTE GDP
FECHA: 24-may-23	FECHA: 24-may-23