

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUE 60											
					CAMPO	SACHA											
					FECHA DEL REPORTE	26-sep-20											
					DEPARTAMENTO	GDP											
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO																
LUGAR DE AFECTACION	FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN																
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	28-mar-22	LUGAR DE INTERVENCIÓN	SACHA - PAD 99													
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS																
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	SE REALIZÓ EL DESMANTELAMIENTO DEL MECHERO DE LA PLATAFORMA SACHA 99																
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO SE REQUIERE APOYO																
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM						
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT						
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA						
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN	HORAS		DÍAS		SEMANAS												
	3																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																	
																	
ANTES			ANTES			DESPUÉS			DESPUÉS								
Observaciones / comentario:						Autoriza:			Reporta:								
						INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP					
						FECHA			28-Mar-22			FECHA			28-Mar-22		