

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE		BLOQUE 57L																				
					CAMPO		LIBERTADOR																				
					FECHA DEL REPORTE		20-mar-23																				
					DEPARTAMENTO		GDP																				
EVENTO		MECHERO DESMANTELADO																									
LUGAR DE AFECTACION		FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN																									
FECHA DE LA AFECTACIÓN		FECHA:		20-mar-23		LUGAR DE INTERVENCIÓN		PICHINCHA 10																			
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS																									
SOLUCIÓN AL PROBLEMA		SE RETIRA (01) MECHERO, PICHINCHA 10																									
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL		AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES																									
RECURSOS DISPONIBLES		EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM															
		CANT		CANT		CANT		CANT		1		CANT		1		CANT		CANT									
		CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA															
		CANT		CANT		1		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT									
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN		HORAS		DÍAS		SEMANAS																					
		6																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																											
																											
ANTES							DESPUÉS																				
Observaciones / comentario: Se retira un mechero del anular del pozo PCH 13. Queda operativo un mechero de la bota de gas, el mismo se reubicará después de finalizar la reubicación de los mecheros de la Estación Tapi.																											
							Autoriza:							Reporta:													
							INTENDENTE OPR							INTENDENTE GDP													
							FECHA							20/3/2023							FECHA						