											BLO	QUE	BLC	QUE 60	
€ PETROECUADOR	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTO INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENT MECHEROS EN LA OPERACIÓN								\E		САМРО		S	ACHA	
									<i>)</i>	FI	FECHA DEL REPORTE		26	-sep-20	
											DEPART	AMENTO		GDP	
EVENTO				ME	NTELADO										
LUGAR DE AFECTACION	FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN														
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	28-mar-22				LUGAR DE INTERVENCI		CION		SACHA - PAD 118					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS														
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	SE REALIZÓ EL DESMANTELAMIENTO DEL MECHERO DE LA PLATAFORMA SACHA 118														
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO SE REQUIERE APOYO														
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA	RET	RETROEXCAVADORA			(GRÚA	CAMIÓN GRÚ		ĴΑ	EQUIPO	DE SUELDA	V	ACUMM	
	CANT	CAN	CANT			CANT			CANT 1		CANT 1		CANT		
	CAMA ALTA CANT	644	CAMA BAJA CANT		CANT	ACTOR	ARENA			TRITURADO CANT CANT		CANT	LQUETA		
TIEMPO APROXIMADO DE			-	SEMA				CANT			CANT	CANT	CANT		
INTERVENCION	3	DIAS			JEIII	AIVAS									
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
ANTES					DESI	Pués				DESPUÉS					
ANTES ANTES DES Observaciones / comentario:															
	Autoriza: INTENDENTE OPR FECHA 28-Mar-22							Reporta:							
								INTENDENTE GDP							
								FECHA 28-Mar-22							