

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUE 57S						
					CAMPO	SHUSHUFINDI						
					FECHA DEL REPORTE	12-jun-23						
					DEPARTAMENTO	GDP						
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:		LUGAR DE INTERVENCIÓN									
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	RETIRO DE MECHERO DEL PAD SHS 59											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUMM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
	3											
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
 <p>SHS 59, cabezal de pozo.</p>			 <p>Facilidades del pozo SHS -59. Equipos eléctricos.</p>			 <p>SHS-59, antigua área de mechero. A la fecha ya desmantelado.</p>			 <p>Plataforma SHS 59, no existe mechero ni facilidades para quemar gas.</p>			
Observaciones / comentario: La producción de pozo SHS-59 va directamente hacia la Estación Aguarico NO EXISTE MECHERO NI FACILIDADES PARA QUEMAR GAS												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA			12/6/2023			FECHA			12/6/2023			